

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Копровый цех/Участок разделки лома/Бригада шихтового двора №1.					
0500283: Шихтовщик	Разработать организационные, технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические и социально-экономические мероприятия в зависимости от особенностей производства и (или) рабочего места с целью улучшения условий труда. Примерный перечень рекомендаций по улучшению условий труда представлен в приложении к перечню рекомендуемых мероприятий (раздел VI)	Улучшение условий труда по факторам: Шум, Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия			
0500286А: Газорезчик	Разработать организационные, технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические и социально-экономические мероприятия в зависимости от особенностей производства и (или) рабочего места с целью улучшения условий труда. Примерный перечень рекомендаций по улучшению условий труда представлен в приложении к перечню рекомендуемых мероприятий (раздел VI)	Улучшение условий труда по факторам: Тяжесть трудового процесса, Шум, Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия, Химические вещества			
0500287А: Газорезчик	Разработать организационные, технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические и социально-экономические мероприятия в зависимости от особенностей производства и (или) рабочего места с целью улучшения условий труда. Примерный перечень рекомендаций по улучшению условий труда представлен в приложении к перечню рекомендуемых мероприятий (раздел VI)	Улучшение условий труда по факторам: Тяжесть трудового процесса, Шум, Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия, Химические вещества			
0500293: Машинист крана металлургического производства	Разработать организационные, технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические и социально-экономические мероприятия в зависимости от особенностей производства и (или) рабочего места с целью улучшения условий труда. Примерный перечень рекомендаций по улучшению условий труда представлен в приложении к перечню рекомендуемых мероприятий (раздел VI)	Улучшение условий труда по факторам: Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия, Вибрация общая			
Копровый цех/Участок разделки лома/Бригада по транспортировке и перемещению сырья и грузов.					
0522400А: Водитель погрузчика	Разработать организационные, технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические и социально-экономические мероприятия в зависимости от особенностей производства и (или) рабочего места с целью улучшения условий труда. Примерный перечень рекомендаций по улучшению условий труда представлен в приложении к перечню рекомендуемых мероприятий (раздел VI)	Улучшение условий труда по факторам: Вибрация общая			
0524262А: Водитель погрузчика	Разработать организационные, технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические и социально-экономические мероприятия в зависимости от особенностей производства и (или) рабочего места с целью улучшения условий труда. Примерный перечень рекомендаций по улучшению условий труда представлен в приложении к перечню рекомендуемых мероприятий (раздел VI)	Улучшение условий труда по факторам: Вибрация общая			
0525539А: Водитель погрузчика	Разработать организационные, технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические и социально-экономические мероприятия в зависимости от особенностей производства и (или) рабочего места с целью улучшения условий труда. Примерный перечень рекомендаций по улучшению условий труда представлен в приложении к перечню рекомендуемых мероприятий (раздел VI)	Улучшение условий труда по факторам: Вибрация общая			
Копровый цех/Участок разделки лома/Бригада пресс-ножниц №1.					

1	2	3	4	5	6
0500309: Бригадир участка	Разработать организационные, технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические и социально-экономические мероприятия в зависимости от особенностей производства и (или) рабочего места с целью улучшения условий труда. Примерный перечень рекомендаций по улучшению условий труда представлен в приложении к перечню рекомендуемых мероприятий (раздел VI)	Улучшение условий труда по факторам: Шум, Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия			
Копровый цех/Участок разделки лома/Бригада шихтового двора №2.					
0522455А: Газорезчик	Разработать организационные, технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические и социально-экономические мероприятия в зависимости от особенностей производства и (или) рабочего места с целью улучшения условий труда. Примерный перечень рекомендаций по улучшению условий труда представлен в приложении к перечню рекомендуемых мероприятий (раздел VI)	Улучшение условий труда по факторам: Тяжесть трудового процесса, Шум, Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия, Химические вещества			
0523517А: Газорезчик	Разработать организационные, технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические и социально-экономические мероприятия в зависимости от особенностей производства и (или) рабочего места с целью улучшения условий труда. Примерный перечень рекомендаций по улучшению условий труда представлен в приложении к перечню рекомендуемых мероприятий (раздел VI)	Улучшение условий труда по факторам: Тяжесть трудового процесса, Шум, Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия, Химические вещества			
Копровый цех/Участок разделки лома/Бригада пресс-ножниц №2.					
0524326: Бригадир участка	Разработать организационные, технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические и социально-экономические мероприятия в зависимости от особенностей производства и (или) рабочего места с целью улучшения условий труда. Примерный перечень рекомендаций по улучшению условий труда представлен в приложении к перечню рекомендуемых мероприятий (раздел VI)	Улучшение условий труда по факторам: Шум, Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия			
Копровый цех/Служба заместителя начальника цеха по переработке шлака/Участок переработки шлака и подготовки огнеупоров.					
0500340: Мастер	Разработать организационные, технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические и социально-экономические мероприятия в зависимости от особенностей производства и (или) рабочего места с целью улучшения условий труда. Примерный перечень рекомендаций по улучшению условий труда представлен в приложении к перечню рекомендуемых мероприятий (раздел VI)	Улучшение условий труда по факторам: Шум, Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия			
0531378: Бригадир разработки шлакового отвала	Разработать организационные, технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические и социально-экономические мероприятия в зависимости от особенностей производства и (или) рабочего места с целью улучшения условий труда. Примерный перечень рекомендаций по улучшению условий труда представлен в приложении к перечню рекомендуемых мероприятий (раздел VI)	Улучшение условий труда по факторам: Шум, Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия			
Копровый цех/Служба заместителя начальника цеха по переработке шлака/Участок переработки шлака и подготовки огнеупоров/Бригада по переработке шлака.					
0500350: Машинист крана (крановщик)	Разработать организационные, технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические и социально-экономические мероприятия в зависимости от особенностей производства и (или) рабочего места с целью улучшения условий труда. Примерный перечень рекомендаций по улучшению условий труда представлен в приложении к перечню рекомендуемых мероприятий (раздел VI)	Улучшение условий труда по факторам: Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия			

1	2	3	4	5	6
0500351: Оператор пульта управления	Разработать организационные, технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические и социально-экономические мероприятия в зависимости от особенностей производства и (или) рабочего места с целью улучшения условий труда. Примерный перечень рекомендаций по улучшению условий труда представлен в приложении к перечню рекомендуемых мероприятий (раздел VI)	Улучшение условий труда по факторам: Шум, Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия			
0500352А: Дробильщик	Разработать организационные, технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические и социально-экономические мероприятия в зависимости от особенностей производства и (или) рабочего места с целью улучшения условий труда. Примерный перечень рекомендаций по улучшению условий труда представлен в приложении к перечню рекомендуемых мероприятий (раздел VI)	Улучшение условий труда по факторам: Шум, Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия, Вибрация общая			
0500353А: Дробильщик	Разработать организационные, технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические и социально-экономические мероприятия в зависимости от особенностей производства и (или) рабочего места с целью улучшения условий труда. Примерный перечень рекомендаций по улучшению условий труда представлен в приложении к перечню рекомендуемых мероприятий (раздел VI)	Улучшение условий труда по факторам: Шум, Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия, Вибрация общая			
0500354: Бункеровщик	Разработать организационные, технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические и социально-экономические мероприятия в зависимости от особенностей производства и (или) рабочего места с целью улучшения условий труда. Примерный перечень рекомендаций по улучшению условий труда представлен в приложении к перечню рекомендуемых мероприятий (раздел VI)	Улучшение условий труда по факторам: Тяжесть трудового процесса, Шум, Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия			
0500355А: Машинист конвейера	Разработать организационные, технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические и социально-экономические мероприятия в зависимости от особенностей производства и (или) рабочего места с целью улучшения условий труда. Примерный перечень рекомендаций по улучшению условий труда представлен в приложении к перечню рекомендуемых мероприятий (раздел VI)	Улучшение условий труда по факторам: Шум, Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия			
0500356А: Машинист конвейера	Разработать организационные, технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические и социально-экономические мероприятия в зависимости от особенностей производства и (или) рабочего места с целью улучшения условий труда. Примерный перечень рекомендаций по улучшению условий труда представлен в приложении к перечню рекомендуемых мероприятий (раздел VI)	Улучшение условий труда по факторам: Шум, Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия			
0500358: Грохотовщик	Разработать организационные, технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические и социально-экономические мероприятия в зависимости от особенностей производства и (или) рабочего места с целью улучшения условий труда. Примерный перечень рекомендаций по улучшению условий труда представлен в приложении к перечню рекомендуемых мероприятий (раздел VI)	Улучшение условий труда по факторам: Шум, Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия			
Копровый цех/Служба заместителя начальника цеха по переработке шлака/Участок переработки шлака и подготовки огнеупоров/Бригада шлакового отвала.					
0500361А: Машинист экскаватора	Разработать организационные, технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические и социально-экономические мероприятия в зависимости от особенностей производства и (или) рабочего места с целью улучшения условий труда. Примерный перечень рекомендаций по улучшению условий труда представлен в приложении к перечню рекомендуемых мероприятий (раздел VI)	Улучшение условий труда по факторам: Шум, Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия, Вибрация общая			

1	2	3	4	5	6
0500362А: Машинист экскаватора	Разработать организационные, технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические и социально-экономические мероприятия в зависимости от особенностей производства и (или) рабочего места с целью улучшения условий труда. Примерный перечень рекомендаций по улучшению условий труда представлен в приложении к перечню рекомендуемых мероприятий (раздел VI)	Улучшение условий труда по факторам: Шум, Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия, Вибрация общая			
0500348: Машинист крана (крановщик)	Разработать организационные, технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические и социально-экономические мероприятия в зависимости от особенностей производства и (или) рабочего места с целью улучшения условий труда. Примерный перечень рекомендаций по улучшению условий труда представлен в приложении к перечню рекомендуемых мероприятий (раздел VI)	Улучшение условий труда по факторам: Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия			
0500363: Шихтовщик	Разработать организационные, технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические и социально-экономические мероприятия в зависимости от особенностей производства и (или) рабочего места с целью улучшения условий труда. Примерный перечень рекомендаций по улучшению условий труда представлен в приложении к перечню рекомендуемых мероприятий (раздел VI)	Улучшение условий труда по факторам: Шум, Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия			
0500366А: Газорезчик	Разработать организационные, технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические и социально-экономические мероприятия в зависимости от особенностей производства и (или) рабочего места с целью улучшения условий труда. Примерный перечень рекомендаций по улучшению условий труда представлен в приложении к перечню рекомендуемых мероприятий (раздел VI)	Улучшение условий труда по факторам: Тяжесть трудового процесса, Шум, Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия, Химические вещества			
0533690А: Газорезчик	Разработать организационные, технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические и социально-экономические мероприятия в зависимости от особенностей производства и (или) рабочего места с целью улучшения условий труда. Примерный перечень рекомендаций по улучшению условий труда представлен в приложении к перечню рекомендуемых мероприятий (раздел VI)	Улучшение условий труда по факторам: Тяжесть трудового процесса, Шум, Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия, Химические вещества			
Копровый цех/Служба заместителя начальника цеха по переработке шлака/Участок переработки шлака и подготовки огнеупоров/Бригада кантовки шлаковых чаш.					
0539752: Машинист экскаватора	Разработать организационные, технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические и социально-экономические мероприятия в зависимости от особенностей производства и (или) рабочего места с целью улучшения условий труда. Примерный перечень рекомендаций по улучшению условий труда представлен в приложении к перечню рекомендуемых мероприятий (раздел VI)	Улучшение условий труда по факторам: Шум, Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия, Вибрация локальная, Вибрация общая			
0508764: Выгрузчик на отвалах	Разработать организационные, технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические и социально-экономические мероприятия в зависимости от особенностей производства и (или) рабочего места с целью улучшения условий труда. Примерный перечень рекомендаций по улучшению условий труда представлен в приложении к перечню рекомендуемых мероприятий (раздел VI)	Улучшение условий труда по факторам: Тяжесть трудового процесса, Шум, Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия			
Копровый цех/Служба по надзору за содержанием и техническим состоянием механооборудования.					

1	2	3	4	5	6
0555777: Электросварщик ручной сварки	Разработать организационные, технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические и социально-экономические мероприятия в зависимости от особенностей производства и (или) рабочего места с целью улучшения условий труда. Примерный перечень рекомендаций по улучшению условий труда представлен в приложении к перечню рекомендуемых мероприятий (раздел VI)	Улучшение условий труда по факторам: Тяжесть трудового процесса, Ультрафиолетовое излучение, Шум, Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия, Химические вещества			
Копровый цех/Электрослужба/Ремонт и обслуживание энергооборудования.					
0500398А: Слесарь-ремонтник	Разработать организационные, технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические и социально-экономические мероприятия в зависимости от особенностей производства и (или) рабочего места с целью улучшения условий труда. Примерный перечень рекомендаций по улучшению условий труда представлен в приложении к перечню рекомендуемых мероприятий (раздел VI)	Улучшение условий труда по факторам: Ультрафиолетовое излучение, Шум, Химические вещества			
0500399А: Слесарь-ремонтник	Разработать организационные, технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические и социально-экономические мероприятия в зависимости от особенностей производства и (или) рабочего места с целью улучшения условий труда. Примерный перечень рекомендаций по улучшению условий труда представлен в приложении к перечню рекомендуемых мероприятий (раздел VI)	Улучшение условий труда по факторам: Ультрафиолетовое излучение, Шум, Химические вещества			
0500403: Электросварщик ручной сварки	Разработать организационные, технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические и социально-экономические мероприятия в зависимости от особенностей производства и (или) рабочего места с целью улучшения условий труда. Примерный перечень рекомендаций по улучшению условий труда представлен в приложении к перечню рекомендуемых мероприятий (раздел VI)	Улучшение условий труда по факторам: Тяжесть трудового процесса, Ультрафиолетовое излучение, Шум, Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия, Химические вещества			
Копровый цех/Электрослужба/Бригада по ремонту электрооборудования.					
0500406А: Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Разработать организационные, технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические и социально-экономические мероприятия в зависимости от особенностей производства и (или) рабочего места с целью улучшения условий труда. Примерный перечень рекомендаций по улучшению условий труда представлен в приложении к перечню рекомендуемых мероприятий (раздел VI)	Улучшение условий труда по факторам: Шум, Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия			
0500407А: Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Разработать организационные, технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические и социально-экономические мероприятия в зависимости от особенностей производства и (или) рабочего места с целью улучшения условий труда. Примерный перечень рекомендаций по улучшению условий труда представлен в приложении к перечню рекомендуемых мероприятий (раздел VI)	Улучшение условий труда по факторам: Шум, Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия			
Копровый цех/Электрослужба.					
0500414А: Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Разработать организационные, технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические и социально-экономические мероприятия в зависимости от особенностей производства и (или) рабочего места с целью улучшения условий труда. Примерный перечень рекомендаций по улучшению условий труда представлен в приложении к перечню рекомендуемых мероприятий (раздел VI)	Улучшение условий труда по факторам: Шум, Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия			

1	2	3	4	5	6
0500415А: Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Разработать организационные, технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические и социально-экономические мероприятия в зависимости от особенностей производства и (или) рабочего места с целью улучшения условий труда. Примерный перечень рекомендаций по улучшению условий труда представлен в приложении к перечню рекомендуемых мероприятий (раздел VI)	Улучшение условий труда по факторам: Шум, Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия			

Дата составления 30.09.2020

Председатель комиссии по специальной оценке условий труда

Заместитель технического директора по охране труда и промышленной безопасности

Член комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник УЭТиОР

Член комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Председатель профкома

Член комиссии по проведению специальной оценки условий труда







Председатель комиссии по охране труда профкома

Член комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник цеха (подразделения)

Эксперты организации, проводившей специальную оценку условий труда

№ в реестре экспертов 3228

 (подпись)	Химченко В.А. (ФИО)	26 ОКТ 2020 (дата)
 (подпись)	Главатских П.С. (ФИО)	26 ОКТ 2020 (дата)
 (подпись)	Варламов А.И. (ФИО)	26 ОКТ 2020 (дата)
 (подпись)	Яковлев А.В. (ФИО)	26 ОКТ 2020 (дата)
 (подпись)	Первушин В.В. (ФИО)	26 ОКТ 2020 (дата)
 (подпись)	Пригородова Татьяна Николаевна (ФИО)	30.09.2020 (дата)